

COMUNICADO

CIERRE RESTRINGIDO - INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA N°85 SECTOR: KM 331+700 AL KM 331+820 (ESTABILIDAD DE TALUD SUPERIOR E INFERIOR).

Se comunica a los usuarios del Corredor Vial Interoceánico Sur - Tramo 4, que **durante los meses de noviembre y diciembre** continúan los trabajos correspondientes al **ITME 85: INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA N°85 SECTOR: KM 331+700 AL KM 331+820**, con el siguiente detalle:

El horario de trabajo será de lunes a sábado desde las 7:00 horas hasta las 17:30 horas, por lo que se tendrá cierre restringido a un carril de la vía, durante todo el día.

Solicitamos su comprensión puesto que estos trabajos pretenden mejorar la seguridad de ustedes y de los puentes en mención. Asimismo, esperamos su máxima cooperación obedeciendo las instrucciones que los encargados y vigías impartan.

RECOMENDACIONES PARA SU SEGURIDAD:

- Respete las instrucciones de los vigías y personal de seguridad; ellos le indicaran cuando sea seguro para usted.
- No cruce la zona restringida a pie, podría accidentarse.
- Permanezca en su unidad, vigile a los niños y no transite a pie por la carretera.
- Conduzca a la defensiva y respetando el límite de velocidad durante día y noche.

San Gabán noviembre de 2023

Atentamente,

Gerente de Concesión

www.intersur.com.pe